

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Về việc kiểm tra hiện trạng và đề xuất phương án chống hạn hán, thiếu nước của Kênh ST18T1 phục vụ sản xuất của các thôn xã Đình Cương

Hôm nay, ngày 03/8/2026, UBND xã Đình Cương tổ chức Đoàn kiểm tra hiện trạng và đề xuất phương án chống hạn hán, thiếu nước của Kênh ST18T1 phục vụ sản xuất của các thôn với thành phần, nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Đại diện lãnh đạo UBND xã

- Ông: Nguyễn Sĩ Hải - Chức vụ: Phó Chủ tịch

2. Đại diện Mặt trận TQVN xã

- Ông: Bùi Anh Trí - Chức vụ: Chủ tịch Mặt trận TQVN xã

3. Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế

- Ông: Nguyễn Văn Nam - Chức vụ: Phó Phòng Kinh tế

- Ông: - Chức vụ:

4. Đại diện Đơn vị quản lý

- Ông: Huỳnh... Thành... Tiến - Chúc vụ: Giám đốc HTX.NNII Hải Thuận

- Ông: - Chức vụ:

5. Đại diện các Trưởng Thôn

- Ông: Trương Văn Hòa..... - Chức vụ: Trưởng thôn Xuân Dã

- Ông: Phạm Văn Huy..... - Chức vụ: Trưởng Đoàn Xuân Bình

6. Đại diện các hộ dân

- Ông: Trần Đức Chung..... - Chức vụ: Người đại diện

- Ông: Phan Văn..... - Chức vụ: Ngồi đầu tham gia

- Ông: Nguyễn Văn Hào - Chức vụ: Nhà dân làm vườn

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC

Kiểm tra hiện trạng và đề xuất phương án chống hạn hán, thiếu nước của Kênh ST18T1 phục vụ sản xuất của các thôn. Qua thực tế kiểm tra hiện trường, Đoàn kiểm tra tổng hợp ý kiến thống nhất như sau:

1. Thực trạng thiếu nước phục vụ sản xuất

Từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2026, trong thời gian sản xuất vụ Hè Thu năm 2026 đến nay, tình hình thời tiết trên địa bàn xã Đình Cương diễn biến hết sức khắc nghiệt, cực đoan. Nền nhiệt độ duy trì ở mức cao liên tục, nhiều ngày nhiệt độ vượt ngưỡng từ 35°C đến 38,5°C; lượng mưa suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến nguồn nước trên các tuyến kênh thủy lợi giảm mạnh, không bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tuyến kênh S18T1 được cấp có thẩm quyền đầu tư nhằm bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ khoảng 125 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.

- Về kết cấu hạ tầng: Tuyến kênh S18T1 hiện trạng là kênh bê tông mái hình thang kết hợp mái đá xây, được đầu tư xây dựng từ năm 2000. Qua thời gian dài sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng; nhiều vị trí bị sạt lở, hư hỏng mái và đáy kênh, xuất hiện tình trạng rò rỉ, thấm thấu lớn, gây thất thoát nước và làm giảm khả năng dẫn nước của tuyến kênh.

- Về hiện trạng tưới, tiêu phục vụ sản xuất:

+ Đầu tuyến kênh S18T1: được thiết kế lấy nước từ kênh Chính Nam tại khu vực thôn Xuân Đình để dẫn nước phục vụ sản xuất.

+ Cuối tuyến kênh S18T1: được thiết kế lấy nước từ Trạm bơm suối La Bằng (khu vực cầu Mới), bơm ngược về đầu tuyến để bổ sung nguồn nước phục vụ tưới cho khu vực sản xuất của thôn Xuân Bình.

Hiện nay, Trạm bơm suối La Bằng không còn hoạt động, do đó nguồn nước tưới chủ yếu được lấy từ kênh Chính Nam và dẫn theo tuyến kênh S18T1 xuống cuối tuyến. Tuy nhiên, nguồn nước không bảo đảm do cao độ thiết kế giữa đầu tuyến và cuối tuyến kênh S18T1 chênh lệch khá lớn. Bên cạnh đó, tuyến kênh đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí bị rò rỉ, thấm thấu, gây thất thoát nước trong quá trình dẫn nước, dẫn đến lượng nước không thể tải đủ đến khu vực cuối tuyến.

Tình trạng trên làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước tưới cho khoảng 20 ha lúa tại cánh đồng Mỹ Hưng, thôn Xuân Bình, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng cấp nước phục vụ sản xuất tại các khu vực canh tác thuộc thôn Xuân Bình và Xuân Đình.

- Về an toàn công trình và dân sinh:

Tình trạng thiếu nước tưới tại khu vực cuối tuyến kênh ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất lúa 2 vụ của người dân, nhất là diện tích khoảng 20 ha tại cánh đồng Mỹ Hưng, thôn Xuân Bình; làm tăng nguy cơ giảm năng suất, sản lượng cây trồng, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống kinh tế - xã hội của người dân.

Bên cạnh đó, tình trạng tuyến kênh xuống cấp, hư hỏng mái và đáy kênh, rò rỉ, thấm thấu nước lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình thủy lợi, cần được sửa chữa, gia cố kịp thời.

2. Phương án đề xuất xử lý:

- Đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị quản lý trước hết khẩn trương tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy để đảm bảo phục vụ sản xuất của bà con nhân dân.

- Đề nghị Phòng kinh tế phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát và tận dụng triệt để tuyến kênh S18T1 hiện có để sửa chữa, gia cố, nâng cấp và kiên cố hóa toàn tuyến; xử lý các vị trí sạt lở, hư hỏng mái và đáy kênh, khắc phục tình trạng rò rỉ, thấm thấu và thất thoát nước. Rà soát, tính toán và điều chỉnh cao độ, độ dốc tuyến kênh và giải pháp dẫn nước phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm khả năng dẫn, tải nước đến cuối tuyến. Đề xuất kinh phí báo cáo Lãnh đạo UBND xã xem xét, chỉ đạo.

Biên bản kết thúc vào lúc giờ 00 phút cùng ngày được lập thành 8 bản và được thông qua cho các bên tham dự cùng nghe và thống nhất ký biên bản, mỗi đơn vị giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN
UBND XÃ ĐÌNH CƯƠNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Sĩ Hải
ĐẠI DIỆN
PHÒNG KINH TẾ

Nguyễn Văn Nam

ĐẠI DIỆN
CÁC TRƯỞNG THÔN

Phan Văn Huy

Chàng Văn Hải

ĐẠI DIỆN
MTTQVN XÃ ĐÌNH CƯƠNG

Bùi Anh Trí

ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

Nguyễn Văn Hùng
Hùng Văn Hùng

ĐẠI DIỆN
ĐD HỘ NÔNG DÂN

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
Trần Đức Chung

Trần Đại

Hải
Phan Hải

Hải
Nguyễn Văn Hải